

●中平小学校

南種子町内通学路対策箇所一覧 (H26～R2年度)

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|--------------------|--|--|------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 町道本町共栄線 | 中之上2484-2～中之上2976-3 (ファミリーマート交差点～上野共栄線) | 歩道がなく路肩が狭い為、児童生徒は通学時危険。 | 歩道整備 | 南種子町建設課 | 中平小学校 1 | 着手中 |
| 2 | 町道上中西之線 | 中之上2910-6 (アイショップ前) | 横断歩道がなく危険。 | 交差点改修及び横断歩道設置 | 公安 南種子町建設課 | 中平小学校 2 | 工事対応済 |
| 3 | 町道上中西之線 町道本町共栄線 | ファミリーマート前の交差点 | 交通量が多く横断歩道があるが見通しが悪い。一時停止をしない車が多く危険。 | 道路整備による交差点標示を整備 | 南種子町建設課 | 中平小学校 3 | |
| 4 | 町道上中下中線 | 町道新栄山崎線取付交差点 (中央公民館グランド側) | 歩道前までスピードを出して走行している。 | 横断歩道の設置 | 公安 南種子町建設課 | 中平小学校 4 | 対応済 |
| 5 | 町道穂立線 | 国道58号取付交差点 | 見通しが悪く、歩道を横断する際に歩行者を確認しにくい。 | ミラー等の設置 | 南種子町総務課 | 中平小学校 5 | 対応済 |
| 6 | 町道上中西之線 | 中平小学校正門前 | 信号はあるが、見落とす車が多く危険。 | 注意喚起の看板設置 | 南種子町教育委員会 | — | |
| 7 | 町道上中西之線 | 本町交差点～農協前交差点～松元モータース前交差点 | 歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険。また植樹帯があるため、歩道が狭い。 | 歩道のバリアフリー化 | 南種子町建設課 | 中平小学校 7 | 着手中 |
| 8 | 町道本町共栄線 | 中之下2223付近 (町道河内上中線交差点側) | 急勾配の法面より崩土があり危険である。 | 法面対策工による整備 | 南種子町建設課 | 中平小学校 8 | 対応済 |
| 9 | 町道本町共栄線 | 上中西之線交差点～上野山崎線交差点 | 路肩側の路面と側溝との段差および側溝付近に陥没等があるため、歩行が危険である。 | 生活道路対策で道路改良による整備 | 南種子町建設課 | 中平小学校 9 | 町道本町共栄線着手中 |
| 10 | 町道役場御開線 | 南種子交番前交差点～浜崎商店前交差点 | 歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険である。 | 生活道路対策で歩道のバリアフリー化 | 南種子町建設課 | 中平小学校 10 | |
| 11 | 町道御開大宇都線 | 冷水商店前交差点～国道58号 | 歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険である。 | 生活道路対策で歩道のバリアフリー化 | 南種子町建設課 | 中平小学校 11 | 着手中 |
| 12 | 町道役場本町線 | あおぞら公園～冷水商店前交差点 | 歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険であることと、保育園側に歩道が無いため道路を横断しなければならない。 | 生活道路対策で両側歩道設置及びバリアフリー化 | 南種子町建設課 | 中平小学校 12 | 着手中 |
| 13 | 国道58号線 | 中之上1722-118 | バス停へ行く際、歩道が途中で途絶えており路肩も狭く危険 | 歩道の設置 | 熊毛支庁建設課 | 中平小学校 14 | 対応済 |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・生徒指導主任・PTA生活指導部・安全指導係・町建設課土木係

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●茎南小学校

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|----------------------|--------------------------|--|------------------|---------|--------------|-----|
| 14 | 県道茎永上中線 県道西之表南種子線 | 茎永1280 (菅原バス停留所付近) | 歩道のひび割れから背の高い雑草が生える。ひび割れも盛り上がっており、昨年1年生児童が登校中に転倒し擦傷を負った。 | 歩道補修、防草コンクリートの設置 | 熊毛支庁建設課 | 茎南小学校 1 | 対応済 |
| 15 | 県道茎永上中線 | 茎永3304-2 (阿多羅集落～竹崎集落) | 交通量が多いにも関わらず、歩道が途中で途絶てる。幅員が狭くなり危険。 | 歩道の設置 | 熊毛支庁建設課 | 茎南小学校 2 | 着手中 |
| 16 | 県道茎永上中線 | 宮瀬橋交差点 | 横断歩道のかずれ。路面標示が一部消失。 | 横断歩道・路面標示の引き直し | 公安 | — | 対応済 |
| 17 | 県道西之表南種子線 | 岡崎橋交差点 | 横断歩道のかずれ。 | 横断歩道の引き直し | 公安 | — | 対応済 |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA保全部・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●西野小学校

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|---------|------------------|-----------------------------|----------|------|--------------|-----|
| 18 | 町道上中西之線 | 西之1675 (西野小前) | スピードを出す車が多く、横断歩道も消えかけていて危険。 | 横断歩道の再設置 | 公安 | — | 対応済 |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長など

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●大川小学校

南種子町内通学路対策箇所一覧 (H26～R2年度)

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|-----------|--------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----|
| 19 | 県道西之表南種子線 | 中之上3698 (大川小フェンスの石積み) | 石積み部分において、隙間が見られ、壊れる恐れがある。 | 補修工事 | 南種子町教育委員会 | — | |
| 20 | 県道西之表南種子線 | 中之上3798-1付近 | 側溝蓋が無い箇所や防護柵が腐食している。 | 蓋の設置及び防護柵の取替 | 熊毛支庁建設課 | 大川小学校 1 | 対応済 |
| 21 | 町道上中杭廻線 | 中之上3707-1付近 | H26・H30に法面崩壊の災害があり復旧したが、その間のモルタル吹付にひび割れが生じているため、歩行に不安である。 | 法面対策工による整備 | 南種子町建設課 | 大川小学校 3 | |

【対策箇所一覧表作成メンバー】大川小学校全職員・スクールガード・学校評議員・町建設課土木係

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●島間小学校

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|----------|--------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----|
| 22 | 町道上方小平山線 | 県道野間島間港線より向方集落への坂道 | U型側溝の蓋が無いため、大雨の際はあふれている。 | 側溝蓋の設置 | 南種子町建設課 | 島間小学校 1 | |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長・各集落公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●花峰小学校

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|---------|--------------|-----|
| 23 | 町道花峰大曲線 | 中之下1192 | 側溝蓋がたびたび外れる。 | 道路維持補修による道路排水工事 | 南種子町建設課 | 花峰小学校 1 | 対応済 |
| 24 | 県道西之表南種子線 | 花峰小横断歩道付近 | カーブ中で見通しが悪く危険である。 | 歩行空間の確保 | 熊毛支庁建設課 | 花峰小学校 2 | 対応済 |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●長谷小学校

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 小学校名 通し番号 | 備考 |
|----|----------|------------|--------------|--------|---------|--------------|----|
| 25 | 町道長谷島間線 | 中之上1789-7 | U型側溝に蓋が無い。 | 側溝蓋の設置 | 南種子町建設課 | 長谷小学校 1 | |
| 26 | 町道長谷小平山線 | 中之上1794-28 | U型側溝に蓋が無い。 | 側溝蓋の設置 | 南種子町建設課 | — | |

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係