

## 令和3年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【中平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
1 町道 上中西之線	焼野川	歩道側の川沿いにガードレールがなく、川までの高さもあり、転落の危険がある。	ガードレールの設置	南種子町建設課	対応済

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・生徒指導主任・PTA生活指導部・安全指導係

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【平山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
2 町道 西之町浜田線	平山1707番地 付近	歩道、側溝蓋が破損している。またその周辺のガードレールが壊れ傾いている。	側溝蓋とガードレールの修理	南種子町建設課	対応済

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【荃南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
3 農道 荃永4号線	農道荃永4号線と県道西之表南種子線の合流地点	一時停止線の消失。	一時停止線の引き直し	公安	路面標示は不可
4 県道 西之表南種子線 町道 松原阿竹線	県道西之表南種子線と町道松原阿竹線の合流地点	一時停止線がない。(株)コスモテックに続く道路のため車通りがある。	一時停止の設置	公安	路面標示は不可

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【花峰小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
5 県道 西之表南種子線	花峰小学校前 横断歩道	横断歩道の線が消えかかっている、運転者から見えにくい	横断歩道の引き直し	公安	
6 町道 花峰大曲線	花峰小学校前 プール横	一時停止線がないので横断する児童が危険。	『横断児童あり』などの案内表示設置 一時停止線の設置	南種子町教育委員会 公安	対応済

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・花峰小職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 令和3年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【西野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
7	町道 上中西之線	西野小学校前	学校前が下り坂になっているため、スピードを出して走行する車がいる。	スピード落とせ等の路面標示	南種子町建設課	対応済
8	町道 上中西之線	西之地区公民館前	横断歩道の線が薄くなり、見にくくなっている。	横断歩道の引き直し	公安	
9	町道 平野田代線	西野小学校～田代集落	土手の砂や石、木などが崩れやすい状況になっている。落石後がある。	法面対策工による整備	南種子町建設課	通学路として使用する児童がないため要望取り消し(R6)

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【大川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
10	県道 西之表南種子線	中之上1517-3付近	側溝の蓋がなく、増水時に危険	側溝蓋の設置	熊毛支庁建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】大川小学校全職員・保護者等

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【島間小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
11	町道 長谷島間線	島間小学校南東側入り口前	車が通るたびに側溝の蓋がずれて角が浮き上がる。	側溝蓋の取替	南種子町建設課	
12	農道 石御堂線	島間小学校北側教員住宅から町道への三叉路	小平山・向方集落の児童の通学路でもあり、保護者・地域の車の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	南種子町総務課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA・地区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【長谷小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
13			昨年度と同様			

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・保護者

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 令和3年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【ちびっこくらぶ】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
14	町道 大宇都摺久保線	大宇都摺久保線、長谷ノ口1号線合流地点	車通りも多く、スピードを出す車がいる。	横断歩道の設置	公安	設置不可
15	町道 長谷ノ口1号線	町道 長谷ノ口1号線	側溝に蓋のない部分がある。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	
16	町道 長谷ノ口2号線	町道 長谷ノ口2号線	歩道の線が無い。野球場側へ渡る横断歩道がない。	歩道のライン、横断歩道の設置	南種子町建設課 公安	外側線対応済
17	国道58号線	永松スタンド前交差点	一時停止線等のラインが消えかかっている。	一時停止線等の引き直し	公安	

【対策箇所一覧表作成メンバー】 園長・職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【中央幼稚園】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
18	町道 前之峰線	中央幼稚園前	スピードを出して走行する車があり危険である。	徐行等の表示をして欲しい。	公安	徐行不可

【対策箇所一覧表作成メンバー】 園長・職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 【あおぞら保育園】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
19	町道 役場本町線	あおぞら保育園前	保育園側に歩道がない。	歩道の設置か、反対側への横断歩道を設置して欲しい。	南種子町建設課 公安	着手中 横断歩道不可
20	町道 役場本町線	あおぞら保育園前	歩道が狭く、段差がある。	歩道の拡張やフラット化	南種子町建設課	着手中
21	町道 役場本町線	あおぞら保育園前	白線等の表示が薄くなっている。	白線等の引き直し	南種子町建設課	着手中
22	町道 役場本町線 町道 御開大宇都線	役場本町線 御開大宇都線	側溝蓋の穴が大きく、園児の足が入ったり、踏いたりする。また、側溝蓋の隙間が大きい部分がある。歩道の窪み、割れがある。	穴を塞いだりできないか。	南種子町建設課	着手中
23	役場本町線 御開大宇都線	役場本町線 御開大宇都線	ガードレールが錆びている部分がある。	ガードレールの補修	南種子町建設課	着手中
24	役場本町線 御開大宇都線	役場本町線 上中西之線	一時停止線等の白線の表示が薄くなっている。	白線等の引き直し	南種子町建設課 公安	着手中
25	南種子町役場	南種子町役場	古い看板のボルト等がそのまま残っている。	ボルトの撤去	南種子町総務課	
26	町道 上中西之線	南種子分遣所前	分遣所前のガードパイプが錆びている。	ガードパイプの補修	南種子町建設課	着手中

【対策箇所一覧表作成メンバー】 園長・職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

## 令和3年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

【あおぞら保育園】続き

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
27	町道 上中西之線	南種子分遣所前	分遣所との段差部分にガードパイプの未設置部分がある。	ガードパイプの設置	南種子町建設課	
28	町道 上中西之線	南種子分遣所前～農協前交差点	坂道であることから、飛び出しや転倒で車道に出てしまう恐れがある。	車道側へのガードパイプの設置	南種子町建設課	着手中
29	町道 上中下中線	農協前交差点～トンミー市場	白線等の表示が薄くなっている。	白線等の引き直し	南種子町建設課 公安	
30	町道 上中下中線	農協前交差点～トンミー市場	錆びたパイプが飛び出している。	パイプの撤去	南種子町建設課	
31	町道 上中下中線	中央公民館前	ブロック塀の下部が欠けている。 フェンスの錆、一部外れている部分がある。	ブロック塀、フェンスの補修	南種子町教育委員会	
32	町道 上中下中線	トレーニングセンター、福祉センター前	側溝に蓋がない部分がある。	側溝蓋の設置	南種子町教育委員会	

【対策箇所一覧表作成メンバー】 園長・職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課