

令和4年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

【荃南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1-1	県道 西之表南種子線	荃南小前の緩いカーブ周辺	カーブの内側が一部狭くなっている。	歩道の拡幅	熊毛支庁建設課
1-2	県道 西之表南種子線	荃南小前の緩いカーブ周辺	歩道外側の側溝蓋が無い。	側溝蓋の設置	熊毛支庁建設課
2-1	県道 西之表南種子線	県道西之表南種子線と町道荃永上中線の交差点～サウスボーダー種子島間の民家のない区間	横風の強い時がある。	防風柵の設置	熊毛支庁建設課
2-2	県道 西之表南種子線	県道西之表南種子線と町道荃永上中線の交差点～サウスボーダー種子島間の民家のない区間	大雨の際の冠水が見られる。	排水対策	熊毛支庁建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

【西野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3	町道 上中西之線	西野地区公民館から西野小学校前の歩道	大雨が降った時に、側溝から水が溢れ歩道に流れ出てくる。	側溝排水対策工事	南種子町建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

【大川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4	県道 西之表南種子線	道路沿い (大川橋から下立石方面へ100m地点:山側)	ガードパイプの腐食・破損	ガードパイプの再設置	熊毛支庁建設課
5	県道 西之表南種子線	道路沿い(大川集落から牛野集落入口の間)	雑草等が生い茂り歩道まで出ている。(各集落の作業区域外)	除草作業	南種子町建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA・地区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

【島間小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
6	県道 野間島間港線	永松澱粉工場前(小平山入口～向方入口)	U型側溝の蓋が無いため、歩道が狭い。車道にはみ出してしまふ。澱粉工場や島間港への大型トラックの往来が頻繁	側溝蓋の設置	熊毛支庁建設課
7	町道 長谷島間線	校門前(階段あり)の歩道	校門(段差の大きい石の階段)から車道までの幅が2m弱で、車道への飛び出しの危険性が高い。	飛び出し防止柵の設置	南種子町教育委員会
8	町道 上方小平山線	県道野間島間港線交差点(永松澱粉工場)より向方集落への坂道	U型側溝の蓋が無いため、大雨の際は溢れている。	側溝蓋の設置	南種子町建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA・地区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

令和4年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

【平山小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	県道 西之表南種子線	平山500付近	民宿ホープ近くの県道75号線が冠水しやすい。	冠水対策	熊毛支庁建設課
10	町道 西之町浜田線	平山165付近	浜田集落から学校へ向かう道において、側溝に蓋が無い箇所がある。	側溝蓋の設置	南種子町建設課
11	町道 西之町浜田線	平山165付近	浜田集落から学校へ向かう道において、落石防止のネットがあるが、土砂崩れのため、ネットが土砂で曲がっている。そのため、道路まで土砂が転がっている。	法面工・フェンス再設置	南種子町建設課
12	町道 仲之町広田線	広田集落から学校まで	浜田集落から学校へ向かう道において、土砂が落ちている。	法面工	南種子町建設課
13	町道 西之町浜田線	浜田公民館から浜田漁港まで (浜田海水浴場入り口付近)	浜田公民館の近く(浜田海水浴場付近)の崖に亀裂が見られ、土砂崩れする可能性がある。	法面工	南種子町建設課
14	町道 西之町浜田線	平山旧中学校外側歩道(小学校正門付近)	歩道に亀裂が入っているため、けがの恐れがあり危ない。	路面舗装	南種子町建設課
15-1	町道 西之町浜田線 他	校区内	車道の白線が薄くなっている箇所や消えている箇所がある。	白線の引き直し	南種子町建設課
15-2	県道 西之表南種子線	校区内	車道の白線が薄くなっている箇所や消えている箇所がある。	白線の引き直し	熊毛支庁建設課
15-3	町道 西之町浜田線 他	校区内	横断歩道の白線が薄くなっている箇所や消えている箇所がある。	白線の引き直し	公安

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

【花峰小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	県道 西之表南種子線	花峰小インギー小屋前	学校側の路側表示白線が大分消えている。	白線の引き直し	熊毛支庁建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・花峰小職員

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課

【長谷小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
17	町道 長谷島間線	町道長谷島間線 (長谷小～国道58号合流地点まで)	側溝の蓋同士の間隔を埋めるプレートがない箇所が何か所かある。	プレートの設置	南種子町建設課

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・生徒指導主任・PTA生活指導部・安全指導係

【対策検討メンバー】南種子町教育委員会・あおぞら保育園・南種子町保健福祉課・南種子町総務課・種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町建設課