

## 令和5年度 こどもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【中平小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・生徒指導主任・PTA生活指導部・安全指導係

【対策検討メンバー】

## 【平山小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
1	町道 西之町浜田線	浜田集落から学校まで	浸食されて隙間が大きくなっている。	法面補修	南種子町建設課	
2	町道 西之町浜田線	道路脇の側溝	側溝にはめている板が腐食している。	安全のため側溝の蓋を設置してほしい。	南種子町建設課	対応済
3	町道 仲之町広田線	長田商店近くの横断歩道	道路と歩道を分けるためのポールが折れている。	新しいラバーポールの設置	南種子町建設課	
4	町道 仲之町広田線	広田集落から学校まで	側溝の鉄の蓋がさびて破損している。	安全のため側溝の蓋を設置してほしい。	南種子町建設課	
5	町道 仲之町広田線	広田集落から学校まではまゆう荘付近	道幅が狭く、歩行者と車の距離が近い(特に「はまゆう荘」のカーブが非常に狭い)。	車に注意喚起をするための看板等を設置してほしい。	南種子町建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・平山小職員・PTA会員・地域

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【荃南小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
6	県道 荃永上中線	岡崎商店よりの歩道	側溝の蓋にひび割れ。多少グラグラする。	新しい側溝蓋の設置	熊毛支庁建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・事務主査

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【花峰小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
7	県道 西之表南種子線	花峰小インギー小屋前	学校側の破線表示白線が半分消えている。	白線の再表示	熊毛支庁建設課	
8	町道 上中下中線	県道取付付近	外側線が消えている。	白線の再表示	南種子町建設課	対応済

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・花峰小職員

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 令和5年度 こどもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【西野小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
9	町道 上中西之線	平野神社前	小学校の敷地と道路を区切る柵が腐食していて穴が開いている。	ガードレールの再設置	南種子町建設課	
10	町道 上中西之線	平野町営団地入口	車の出入りがあるが、見通しがよくない。	ロードミラーを設置してほしい。	南種子町総務課	
11	町道 上中西之線	西野地区公民館(児童クラブ)入口	車の出入りがあるが、見通しがよくない。	ロードミラーを設置してほしい。	南種子町総務課	
12	町道 上中西之線	仲西目から西野小に向かう道路(やすや商店角から100m程先)	仲西目方面から学校に向かい左手の側溝に蓋が設置されていない。	側溝蓋を設置してほしい。	南種子町建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】学校職員・PTA会員

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【大川小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
13	県道 西之表南種子線	歩道(大川小 旧正門前付近)	歩道に直径20cm程度の穴が開いている。(陥没しており、空洞ができて可能性あり)	陥没箇所の調査及び修繕	熊毛支庁建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】西海地区公民館長・大川小PTA会長・副会長・校長・教頭

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【島間小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
14	県道 野間島間港線	島間小入口から島間港方面へ100mの川付近のガードパイプ	小さな川にかかる橋の歩道沿いのガードパイプが腐食し、折れている。	新しいガードパイプの設置	熊毛支庁建設課	
15	町道 長谷島間線	校門前(階段あり)の歩道	校門(段差の大きい石の階段)から車道までの幅が2m弱で、車道への飛び出しの危険性が高い。	校門前歩道のガードレール設置	南種子町教育委員会	
16	町道 長谷島間線	県道野間島間港線島間小入口約200m付近(横断歩道)	歩道の反対側ではあるが、地層が見えている部分の土砂が崩れかけている。	土手上部の土砂の除去	南種子町建設課	
17	町道 上方小平山線	県道野間島間港線交差点(永松澱粉工場)より方向集落方向への坂道	U型側溝の蓋が無いため、大雨の際は溢れている。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	
18	農道 石御堂線	学校北側教職員住宅から町道への三叉路	小平山・向方の児童の通学路でもあり、保護者・地域の車の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	南種子町総務課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・PTA会計・島間地区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【長谷小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・保護者

【対策検討メンバー】

## 令和5年度 こどもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【ちびっこくらぶ】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】

## 【中央幼稚園】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】

## 【あおぞら保育園】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
19	役場本町線	保育園前	道路の白線等の表示が薄くなっている。	白線の再表示	南種子町建設課	着手中
20	役場本町線	保育園前	歩道が狭く、段差がある。	フラット化はできないか。	南種子町建設課	着手中
21	役場本町線	保育園前	ガードレールがさびている部分がある。	補修できないか。	南種子町建設課	着手中
22	役場本町線	保育園前～役場方面	側溝の蓋の穴が大きい箇所や側溝同士の隙間が大きい部分があり、園児の靴のつま先が入ったりして、つまづく恐れがある。民家の植栽のアロエが歩道まで伸びてトゲが危ない。	隙間を埋めてほしい。 危険にならないようにしてほしい。	南種子町建設課	着手中
23	役場本町線	保育園前～役場方面	歩道のくぼみや割れがあり、転ぶ可能性あり。	歩道を補修してほしい。	南種子町建設課	着手中
24	役場本町線	保育園前～役場方面	小学校側の土手が崩落の恐れあり。枯れ枝が引っかかっていて落ちてきそう。	法面補修をしてほしい。	南種子町建設課	着手中
25	上中西之線	消防署前～農協前交差点	消防署側のガードパイプの錆や隙間に手を入れるなどでのけがの恐れあり。	ガードパイプを補修してほしい。	南種子町建設課	着手中
26	上中西之線	消防署前～農協前交差点	消防署側の高い段差の部分にガードパイプが無く、落ちてしまう恐れあり。	ガードパイプを設置してほしい。	南種子町建設課	
27	上中西之線	消防署前～農協前交差点	坂道で緑地帯が無い部分もあり、飛び出しや転倒などで車道に出してしまう恐れや車との接触の危険もある。	車道側にガードパイプを設置してほしい。	南種子町建設課	着手中
28	上中西之線	消防署前～農協前交差点	緑地帯のつつじの枯れ枝が危ない。	除去してほしい。	南種子町建設課	着手中

## 令和5年度 こどもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

29	上中下中線	農協前交差点～福祉センター～前の峰グラウンド方面	側溝の隙間が空いていて危ない。	隙間を埋めてほしい。	南種子町建設課	
30	上中下中線	農協前交差点～福祉センター～前の峰グラウンド方面	グレーチングがゆがんでいて、つまづいたり、転びそうになる。	新しいグレーチングに変えてほしい。	南種子町建設課	
31	上中下中線	農協前交差点～福祉センター～前の峰グラウンド方面	グレーチングが無いところがある。	新しく設置できないか。	南種子町建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課