

## 令和6年度 子どもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【中平小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】提出無し

【対策検討メンバー】

## 【平山小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
1	町道西之町浜田線	町道仲之町広田線と合流するT字路	歩道が狭く、歩行者と車の距離が近い。 また、交通量も多く、横断歩道も設置されていない。	車に注意喚起をするための看板等を設置	PTA	
2	町道仲之町広田線	山田タミ店近く	道路横に用水路がある。	側溝蓋や柵等を設置	南種子町建設課	
3	校区内	校区内	側溝の蓋が無かったり、腐食している箇所が多数ある。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・平山小職員・PTA会員・地域

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【荃南小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・全職員・PTA

【対策検討メンバー】

## 【花峰小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
4	県道南種子西之表線	下中地区公民館入口付近	上中への案内の看板が錆びており、強風の日には大きな音をたてて激しく揺れている。台風時や児童が歩行中に落下する危険性がある。	案内看板の撤去	南種子町建設課対応済	対応済

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・花峰小

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【西野小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
----	-----	--------	--------------	-----------	------	----

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】学校職員・PTA会員

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 令和6年度 子どもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【大川小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
5	県道西之表南種子線	歩道のガードパイプ (下立石神社入口から南へ150m)	歩道のガードパイプが腐食し、欠損している。 (腐食部分で怪我をする可能性あり)	修繕工事(ガードパイプの取り替え)	熊毛支庁建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・安全指導担当 川崎

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【島間小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
6	町道長谷島間線	島間小学校南東側入り口前	側溝の蓋が削れ、ずれたり、浮き上がったりしやすくなっている。 児童の足がはさまったり、踏いたりしやすく危険。	側溝蓋の取替	南種子町建設課	
7	町道長谷島間線	小学校から県道588号線に下るカーブの歩道	歩道と崖を隔てるガードパイプが腐食して折れている箇所がある。また、草木が生い茂り、崖と歩道の境目がわからなくなっている。児童転落が心配である。	ガードパイプの補修・設置	南種子町建設課	

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【長谷小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
8	町道大字都摺久保線	道路上の歩道	歩道上に電柱が数本あり、通りにくくなっている。	電柱の移動	南種子町建設課	着手中

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・安全指導担当・PTA会長・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 【南種子中学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
9	国道58号	上之平～本町周辺	建物が死角になっており、駐車場から車が出てくるとき危ない。	路面標示等による注意喚起	熊毛支庁建設課	
10	町道穂立線 国道58号	シマヤ商事周辺	シマヤ商事横から出てくる車が一旦停止しないことが多い。	路面標示等による注意喚起	公安 南種子町建設課 熊毛支庁建設課	着手中
11	町道竹崎1号線 県道荃永上中線	岩崎ホテル周辺	サーフポイントがあるため、車(特に県ナンバー)の移動が多い日がある。	南種子交番にて対応	南種子町建設課 熊毛支庁建設課	着手中
12	町道長谷島間線	長谷小前周辺	長谷小前の直線をとばす大型トラックが多い。	速度取り締まり・路面標示の設置・センターラインの復旧	南種子町建設課	着手中

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長・花峰小

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課

## 令和6年度 子どもの移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

## 【ちびっこくらぶ】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考
13	町道大字都摺久保線	ちびっこくらぶ門前のミラーのある下部分	側溝の蓋の隙間が大きい部分がある。	プレート等の設置	南種子町建設課	
14	町道長谷ノ口1号線	公園へ向かって右側の路側帯 田上さん宅の門前	側溝の蓋の隙間や穴が大きい部分がある。	プレート等の設置	南種子町建設課	
15	町道長谷ノ口1号線	茶畑の入り口	段差が大きい	アスファルトすりつけ等	南種子町建設課	
16	町道長谷ノ口1号線	公園へ向かって右側の土手	法面をはいだことで泥が流出している。	張りコン等	南種子町建設課	

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】

## 【中央幼稚園】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】

## 【あおぞら保育園】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望・対策内容	事業主体	備考

・今年度、新たに対象とする箇所はなし。

【対策箇所一覧表作成メンバー】園長・職員

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町福祉事務所・あおぞら保育園・南種子町建設課